



Bauform B35



Hohlwellenausführung

Betriebs- und Montageanleitung

Elektronischer Grenzdrehzahlshalter

EGS[®] 41 in Bauform B5 (Flansch), B35 (Flansch und Fuß)

EGS[®] H 41 (Hohlwellenausführung)

zertifiziert nach IEC 61508 SIL2 und DIN EN ISO 13849-1 PL d

Vor Montage, Installationsbeginn und anderen
Arbeiten Betriebs- und Montageanleitung lesen!
Für künftige Verwendungen aufbewahren!





Warenzeichen

EGS® ist ein registriertes Warenzeichen der Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH.

Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Viton ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont.

Loctite ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Besitzer.

Geschützte Warenzeichen TM oder [®] sind in diesem Handbuch nicht immer als solche gekennzeichnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie frei verwendet werden dürfen.

Hersteller / Herausgeber

Johannes Hübner

Fabrik elektrischer Maschinen GmbH

Siemensstr. 7

35394 Giessen

Germany

Telefon: +49 641-7969 0

Fax: +49 641-73645

Internet: www.huebner-giessen.com

E-Mail: info@huebner-giessen.com

Sitz: Giessen

Registergericht: Giessen

Handelsregisternummer: HRB 126

Dieses Handbuch wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler in Form und Inhalt nicht ausgeschlossen. Die Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen dieser Publikation in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH nicht gestattet.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Copyright © Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Allgemeines.....	5
1.1 Informationen zur Betriebs- und Montageanleitung	5
1.2 Lieferumfang	5
1.3 Symbolerklärung.....	5
1.4 Haftungsbeschränkung.....	6
1.5 Urheberschutz	6
1.6 Garantiebestimmungen	6
1.7 Kundendienst.....	6
2 Sicherheit	6
2.1 Verantwortung des Betreibers	6
2.2 Personal.....	6
2.3 Persönliche Schutzausrüstung	7
2.4 Besondere Gefahren	7
2.4.1 Elektrischer Strom	7
2.4.2 Rotierende Wellen / Heiße Oberflächen.....	7
2.4.3 Sichern gegen Wiedereinschalten.....	7
3 Technische Daten	8
3.1 Typenschilder	8
3.2 Typenschlüssel	9
3.3 Elektrische und mechanische Daten	10
3.3.1 Anschlusswerte, Umgebung.....	10
3.3.2 Elektrische Ausgänge.....	10
3.3.3 Mechanische Daten.....	11
3.3.4 Schutzarten.....	11
4 Montage und Inbetriebnahme	12
4.1 Sicherheitshinweise	12
4.2 Technische Hinweise.....	12
4.3 Erforderliches Werkzeug	13
4.4 Montagevorbereitung.....	13
4.5 Montage Bauform B5 (Flansch).....	13
4.6 Montage Bauform B35 (Flansch und Fuß)	15
4.7 Zulässige Anbauabweichungen für Bauform B5 und B35.....	16
4.8 Anbau von weiteren Geräten	17
4.9 Montage Hohlwellen-Bauform	19
4.10 Demontage	21
4.10.1 Sicherheitshinweise	21
4.10.2 Demontage Bauform B5 und B35.....	21
4.10.3 Demontage Hohlwellen-Bauform.....	21
4.11 Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme	22
4.11.1 Kabelvorbereitung.....	22
4.11.2 Elektrischer Anschluss.....	22
5 Aufbau und Funktion	24

5.1 Kurzbeschreibung.....	24
6 Funktionale Sicherheit	25
6.1 Gerätedaten	25
6.1.1 Zuverlässigkeitskennzahlen	25
6.1.2 Timing.....	26
6.1.3 Sicherer Zustand	26
6.1.4 Lebensdauer der Lager	27
6.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	28
6.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.....	28
6.4 Prüfungen	28
6.4.1 Sicherheitshinweise - Personal	28
6.4.2 Wartungsinformationen	28
6.4.3 Prüfplan	28
6.5 Störungstabelle.....	29
6.6 Fehlertabelle	30
7 Ersatzteile.....	31
8 Transport, Verpackung und Lagerung	32
8.1 Sicherheitshinweise für den Transport	32
8.2 Wareneingangskontrolle	32
8.3 Verpackung (Entsorgung).....	32
8.4 Lagerung der Packstücke (Geräte)	32
8.5 Rückgabe von Geräten (Reparatur/Kulanz/Garantie)	33
8.6 Entsorgung.....	33
9 Maßbilder.....	34
9.1 EGS 41 - Maßbilder	34
9.1.1 Bauform B5 (Flansch).....	34
9.1.2 Bauform B35 (Flansch und Fuß)	35
9.1.3 Bauform B5/B14 (Flansch, mit 2. Wellenende)	37
9.1.4 Bauform B35/B14 (Flansch und Fuß, mit 2. Wellenende).....	39
9.2 Anbauvarianten.....	41
9.3 EGSH 41 - Maßbilder	43
10 Elektrische Anschlüsse.....	47
10.1 Anschlusspläne.....	47
11 Konformitätserklärung/Zertifikat	49
12 Index	50

1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebs- und Montageanleitung

Diese Betriebs- und Montageanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Sie ist vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchzulesen und zu beachten.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

1.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören der Grenzdrehzahlshalter, die Betriebs- und Montageanleitung (mit SIL-Sicherheitshinweisen) die Programmiersoftware EGS41Pro (CD-ROM) und das Programmierkabel.

1.3 Symbolerklärung

Warnhinweise sind in dieser Betriebs- und Montageanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



HINWEIS!

Die Verwendung eines Hammers oder ähnlichen Werkzeugs bei der Montage ist wegen der Gefahr von Kugellager- und Kupplungsschäden nicht zulässig!



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Kennzeichnet lebensgefährliche Situationen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes. Die auszuführenden Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

1.4 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebs- und Montageanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichtbeachtung der Betriebs- und Montageanleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Öffnung des Gerätes oder Umbauten daran

Im Übrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers.

1.5 Urheberrecht



HINWEIS!

Inhaltliche Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form, die nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz des Gerätes stehen, sind ohne schriftliche Erklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

1.6 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind den Allgemeinen Lieferbedingungen des Herstellers zu entnehmen.

1.7 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen Ihnen Ansprechpartner per Telefon, Fax und E-Mail zur Verfügung. Siehe Herstelleradresse auf Seite 2.

2 Sicherheit



GEFAHR!

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte zum Schutz des Personals und für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes. Bei Nichtbeachtung können erhebliche Gefahren entstehen.

2.1 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit sowie den für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften.

2.2 Personal

Montage, Demontage und Inbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung

Bei Arbeiten wie Montage, Demontage oder Inbetriebnahme ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wie z.B. Sicherheitsschuhen und Arbeitsschutzkleidung erforderlich, um Gesundheitsgefahren zu minimieren. Es gelten die vom Betreiber festgelegten und die örtlich geltenden Vorschriften.

2.4 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

2.4.1 Elektrischer Strom



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb: Bei Beschädigung der Isolation, Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen. Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese spannungslos schalten und auf Spannungsfreiheit prüfen. Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Dies kann sonst zum Kurzschluss führen.

2.4.2 Rotierende Wellen / Heiße Oberflächen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen und heiße Oberflächen!

Das Berühren von rotierenden Wellen kann schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb: Während des Betriebs nicht in sich bewegende Bauteile eingreifen oder an drehenden Wellen hantieren. Schließen Sie zum Schutz vor Verletzungen alle Zugangsöffnungen in Zwischenflanschen mit der dazugehörigen Verschlussschraube und versehen Sie offenliegende rotierende Bauteile mit Schutzabdeckungen. Abdeckungen während des Betriebs nicht öffnen. Vor dem Öffnen von Abdeckungen sicherstellen, dass sich keine Teile mehr bewegen. Der Geber kann sich bei längerem Betrieb stark erwärmen. Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr!

2.4.3 Sichern gegen Wiedereinschalten



GEFAHR!

Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei Arbeiten z.B. zur Störungsbeseitigung besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt wieder eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb: Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.


3 Technische Daten

3.1 Typenschilder


Nachfolgend sind einige Beispiel-Typenschilder für verschiedene Geräte-Varianten dargestellt:

JOHANNES HÜBNER  GIESSEN Siemensstrasse 7 · 35394 Giessen / Germany www.huebner-giessen.com	
Drehzahlschalter / Overspeed switch	
EGS 41 K	
S/N 123456	C/N 12345678
Bj./Y 2009	IP66/67
max. Drehzahl / max. speed 1800 rpm	Versorgungsspg. / Power supply 12-30 V DC, max. 3 W
Schalter / Switches	
S1/S2: max. 230 V / 250 mA AC/DC	
Diag: max. 30 V / 50 mA DC	
Zertifiziert nach / Certified through	
IEC 61508 - SIL2 + DIN EN ISO 13849 PLd	


Beispiel EGS 41 K

JOHANNES HÜBNER  GIESSEN Siemensstrasse 7 · 35394 Giessen / Germany www.huebner-giessen.com	
Drehzahlschalter / Overspeed switch	
EGS 41 KK	
S/N 123456	C/N 12345678
Bj./Y 2009	IP65
max. Drehzahl / max. speed 1800 rpm	max. Drehzahl / max. speed 1800 rpm
Versorgungsspg. / Power supply 12-30 V DC, max. 3 W	Versorgungsspg. / Power supply 12-30 V DC, max. 3 W
Schalter / Switches	
S1/S2: max. 230 V / 250 mA AC/DC	
Diag: max. 30 V / 50 mA DC	
Zertifiziert nach / Certified through	
IEC 61508 - SIL2	
DIN EN ISO 13849 PLd	

Beispiel EGS 41 KK

JOHANNES HÜBNER  GIESSEN Siemensstrasse 7 · 35394 Giessen / Germany www.huebner-giessen.com	
Drehzahlschalter / Overspeed switch	
EGS 41 KK-HV	
S/N 123456	C/N 12345678
Bj./Y 2010	IP65
max. Drehzahl / max. speed 1800 rpm	
	Versorgungsspg. / Supply voltage 100-240 V AC/DC, max. 3 W
Schalter / Switches	
S1/S2: max. 230 V / 250 mA AC/DC	
Diag: max. 30 V / 50 mA DC	
Zertifiziert nach / Certified through	
IEC 61508 - SIL2	
DIN EN ISO 13849 PLd	

Beispiel EGS 41 KK - HV

JOHANNES HÜBNER  GIESSEN Siemensstrasse 7 · 35394 Giessen / Germany www.huebner-giessen.com	
Drehzahlschalter + Frequenzgeber / Overspeed switch with encoder	
EGSH 41 KK/20P - FG 40-1024G-90G-NG	
S/N 123456	C/N 12345678
Bj./Y 2009	IP65
max. Drehzahl / max. speed 1800 rpm	Imp./U / CPR 1024
Versorgungsspg. / Power supply 12-30 V DC, max. 3 W	Versorgungsspg. / Power supply 12-30 V DC
Schalter / Switches	
S1/S2: max. 230 V / 250 mA AC/DC	
Diag: max. 30 V / 50 mA DC	
Zertifiziert nach / Certified through	
IEC 61508 - SIL2	
DIN EN ISO 13849 PLd	

Beispiel EGSH 41 KK - FG 40


Das Typenschild befindet sich seitlich am Gehäuse und enthält folgende Angaben:

- Hersteller, Anschrift
- CE-Kennzeichnung
- Typ, Baujahr
- Seriennummer (S/N)
- Kommissionsnummer (C/N)
- Max. Drehzahl
- Versorgungsspannung
- Schaltspannung / max. Schaltstrom
- Zertifizierung
- Schutzart

Bei integriertem inkrementalen Drehgeber FG 40 zusätzlich:


- Impulszahl
- Versorgungsspannung
- Leerlaufstromaufnahme
- Ausgänge

3.2 Typenschlüssel



3.3 Elektrische und mechanische Daten

3.3.1 Anschlusswerte, Umgebung

Angabe	Wert
Versorgungsspannung	12 ... 30 VDC
Versorgungsspannung (Option HV)	100 ... 240 VAC
Leistungsaufnahme	max. 3 W
Programmierbarer Schaltdrehzahlbereich (Die max. Schaltdrehzahl = 0,9 x zulässige Drehzahl siehe Kapitel 3.3.4)	0,5 ... max. 5400 min ⁻¹
Schaltgenauigkeit (Siehe Kap. 6.1.3)	2 %
Schalter S1, S2	0 ... 30 V DC / max. 500 mA Max. Spannungsabfall am geschlossenen Schalter: 0,7V
Schalter S1, S2 (Option HS)	30 ... 230 V AC/DC / max. 250 mA Max. Spannungsabfall am geschlossenen Schalter: 5V
Derating: Y-Achse: Summe Schalterstrom S1 + S2 [mA] X-Achse: Temperatur [°C]	
Schalter Diagnose	0 ... 30 V DC / max. 50 mA
Geräte-Temperaturbereich	-25 ... +85°C
Zulässige relative Feuchte (Betrieb)	15...90%

3.3.2 Elektrische Ausgänge

Variante	Drehzahl- schalter	Diagnose- schalter	Inkremental- ausgang	Versorgungs- spannung	Anschlussplan siehe Kapitel.10.1
EGS(H) 41K	2	1	-	12 ... 30 VDC	PN112-400
EGS(H) 41KK	4	2	-	12 ... 30 VDC	PN112-400
EGS(H) 41KK – FG 40..	2	1	6/8	12 ... 30 VDC	PN112-400 + Anschlussplan für FG 40 siehe separate Be- triebsanleitung FG40
EGS(H) 41KK - HV	2	1	-	100 ... 240 VAC	PN112-410 + PN112-420

3.3.3 Mechanische Daten

Angabe		Wert	
Schwingungsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6 / IEC 68-2-6 (10 ... 2000 Hz)	20 g (ca. 200 m/s ²)
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27 / IEC 68-2-27 (6 ms)	100 g (ca. 1000 m/s ²)
EGS 41	Max. Belastung der Welle	F _{a max.} (axial) = 100 N F _{r max.} (radial) = 120 N	
	Wellenende	11j6 x 30 mm (Standard) 14j6 x 30 mm (optional)	
	Gewicht	EGS 41 K EGS 41 KK	ca. 3,3 kg ca. 3,6 kg
EGSH 41	Gewicht	EGSH 41 K EGSH 41 KK	ca. 4,2 kg ca. 4,5 kg

3.3.4 Schutzarten

Schutzart nach DIN EN 60529		Dichtung	Zulässige Drehzahl	Rotorträgheitsmoment (1WE)	Losbrechmoment
EGS 41	IP 65	Standard	≤ 6000 min ⁻¹	ca. 510 gcm ²	ca. 6 Ncm
	IP 66	mit Labyrinthdichtung	≤ 6000 min ⁻¹	ca. 580 gcm ²	ca. 6 Ncm
	IP 66 / IP 67	mit Axialwellendichtring	≤ 4000 min ⁻¹	ca. 510 gcm ²	ca. 8 Ncm
	IP 66 / IP 67	mit Radialwellendichtring (für Spezialanwendungen, z. B. Walzwerk-Nassbereich)	≤ 3000 min ⁻¹	ca. 510 gcm ²	ca. 9 Ncm
EGSH 41	IP 65	Standard	≤ 4000 min ⁻¹ (*) ≤ 3000 min ⁻¹	ca. 1175 gcm ²	ca. 10 Ncm
	IP 66	mit Labyrinthdichtung	≤ 4000 min ⁻¹ (*) ≤ 3000 min ⁻¹	ca. 1325 gcm ²	ca. 10 Ncm
	IP 66	mit Axialwellendichtring	≤ 2000 min ⁻¹	ca. 1175 gcm ²	ca. 25 Ncm
	IP 66	mit Radialwellendichtring (für Spezialanwendungen, z. B. Walzwerk-Nassbereich)	≤ 2000 min ⁻¹	ca. 1175 gcm ²	ca. 30 Ncm

(*) Mit isolierter Lagerung – Hybridlager –



HINWEIS!

Beim Hohlwellengerät EGSH 41 reduziert sich die Schutzart auf IP 65, wenn der Abschlussdeckel nicht montiert wird. Bei maximaler Drehzahl reduziert sich die max. zulässige Umgebungstemperatur auf 60°C.

4 Montage und Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise



HINWEIS!

Bei der Montage und Inbetriebnahme sind die Sicherheitshinweise des **Kapitels 2** zu beachten!

Der elektronische Grenzdrehzahlschalter der Baureihe EGS(H) 41 ist ein Schaltgerät, das je nach Einsatzzweck der Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen dient und zur Gesamteinstufung einer bestimmten Sicherheitskategorie beitragen kann.

Prüfung

Zur Überwachung von Überdrehzahlen in sicherheitsrelevanten Maschinen und Anlagen darf der EGS(H) 41 nur unter Berücksichtigung und Einhaltung einschlägiger Vorschriften, Verordnungen und Gesetzen betrieben werden und ist wiederkehrend zu prüfen. Die Prüfungen sind nachweispflichtig zu protokollieren. (Siehe Prüfplan Kapitel 6.4.3)

Darüber hinaus weisen wir auch auf die einschlägigen, verschiedenen länderspezifischen Gesetze, Verordnungen, Normen und die Betriebs- und Montageanleitung hin, die die Sicherheit und Inbetriebnahme des Gerätes, der Einzelkomponenten und der Gesamtanlage sowie deren regelmäßigen Überprüfung (elektrische und mechanische Funktionsprüfung) regeln.

Personal

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

4.2 Technische Hinweise



HINWEIS!

Die Verwendung eines Hammers oder ähnlichen Werkzeugs bei der Montage ist wegen der Gefahr von Kugellager- und Kupplungsschäden nicht zulässig!

Umgebungstemperatur

Die max. zulässige Umgebungstemperatur ist abhängig von der Drehzahl und der Schutzart des Gerätes sowie von der Signalfrequenz, der Signalkabellänge und der Anbausituation (siehe Kapitel 3.3).

Schutzart

Zur Erfüllung der Schutzart muss der Durchmesser des Anschlusskabels passend zur Kabelverschraubung sein! (siehe Maßzeichnungen, Kapitel 9)

Rillenkugellager

Der elektronische Grenzdrehzahlschalter EGS(H) 41 besitzt wartungsfreie, lebensdauer geschmierte Rillenkugellager. (Lebensdauer der Lager siehe Kapitel 6.1.5).

Lagerwechsel dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Das Öffnen des Geräts führt zum Verlust der Garantie.

Schraubensicherung

Wir empfehlen, alle Befestigungsschrauben mit Loctite® 243 (Schraubensicherung mittelfest) gegen Losdrehen zu sichern.

4.3 Erforderliches Werkzeug

- Skt.-Schlüssel: SW 10, SW 13, SW 22, SW 24
- Innen-Skt.-Schlüssel: 2 mm, 3 mm, 5 mm
- Schlitz-Schraubendreher
- Montagefett (säurefrei)
- Loctite® 243 (Schraubensicherung mittelfest)

4.4 Montagevorbereitung

1. Zubehör auf Vollständigkeit überprüfen (siehe Maßbilder, Kapitel 9).



HINWEIS!

Befestigungsschrauben und Erdungskabel gehören nicht zum Lieferumfang.


2. Vorbereitung der Anbaustelle: (Motor-)Welle, Zentrierung, Anschraubflächen und Befestigungsgewinde säubern und auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen beseitigen!

4.5 Montage Bauform B5 (Flansch)



HINWEIS!

Anbaubeispiel siehe Maßzeichnung HM 09 M 57 263a Kapitel 9.1.1



1. (Motor-) Welle (1) und Zentrierung (9) leicht einfetten.
2. Kupplung (2) auf (Motor-) Welle montieren.

**HINWEIS!**

Die Kupplung muss leichtgängig montierbar sein! Reiben Sie die Bohrungen von gebrauchten Kupplungen nach, falls erforderlich!

Wir empfehlen unsere spielfreie, verdrehsteife Kupplung HK5 zum Anbau des Grenzdrehzahlswitches.

Siehe separaten Katalog Verdrehsteife Kupplungen für Drehgeber.

3. Kupplungsnabe mit Gewindestift oder Zyl.-Schraube (10) (je nach Kupplungsausführung) auf der (Motor-)Welle fixieren.
4. Zwischenflansch (3) mit Hilfe der Befestigungsschrauben (12) am Motor befestigen.

**HINWEIS!**

Montieren Sie den Zwischenflansch, wenn möglich, so dass die Verschlusschraube (14) nach unten zeigt!

5. Grenzdrehzahlswitcherwelle (5) und Zentrierung (4) leicht einfetten.
6. Grenzdrehzahlswitch (8) gleichzeitig in Zentrierung (4) und Kupplungsnabe montieren.

**HINWEIS!**

Montieren Sie das Gerät wenn möglich, so dass die Kabelverschraubung nach unten zeigt. Vertauschen Sie dazu, falls erforderlich, die Position der Kabelverschraubung (17) und des Blindstopfens (15).

7. Grenzdrehzahlswitch mit 4 - 6 gleichmäßig am Umfang des Flansches verteilten Schrauben (6) befestigen.
8. Verschlusschraube (14) von der Zugangsöffnung (13) zur Kupplung entfernen.
9. Kupplungsnabe mit Gewindestift oder Zyl.-Schraube (11) (je nach Kupplungsausführung) auf der Grenzdrehzahlswitcherwelle fixieren.

**HINWEIS!**

Für diesen Schritt kann es erforderlich sein, die (Motor-)Welle in die entsprechende Position zu drehen.

10. Zugangsöffnung zur Kupplung mit der Verschlusschraube (14) verschließen.

4.6 Montage Bauform B35 (Flansch und Fuß)



HINWEIS!

Grenzdrehzahlswitch in Bauform B35 können mit Hilfe des Flansches (B5, siehe Kapitel 4.5) **oder** des Fußes (B3) angebaut werden:

Anbaubeispiel siehe Maßzeichnung HM 09 M 102 240a (siehe Kapitel 9.1.)




Abb.2: EGS 41 Bauform B35

1. (Motor-)Welle (1) leicht einfetten.
2. Kupplung (2) auf (Motor-)Welle montieren.



HINWEIS!

Die Kupplung muss leichtgängig montierbar sein! Reiben Sie die Bohrungen von gebrauchten Kupplungen nach, falls erforderlich!



HINWEIS!

Wir empfehlen unsere spielfreie, verdrehsteife **Doppelgelenk-Kupplung HKD5** zum Anbau von Grenzdrehzahlswitchern in Bauform B35. Siehe Katalog *Verdrehsteife Kupplungen für Drehgeber*.

3. Kupplungsnahe mit Gewindestift oder Zyl.-Schraube (10) (je nach Kupplungsausführung) auf der (Motor-)Welle fixieren.

4. Grenzdrehzahlswitchwelle (5) auf (Motor-)Welle ausrichten und in Kupplungsnahe montieren.



HINWEIS!

Anbauabweichungen senkrecht zur Konsole (20) können mit Distanzplättchen (19) ausgeglichen werden. **Beachten Sie die Hinweise zu Anbaufehlern und max. zul. Anbauabweichungen in Kapitel 4.7!**

5. Grenzdrehzahlswitchfuß mit 4 Skt.-Schrauben M6 (18) befestigen.

6. Kupplungsnahe mit Gewindestift oder Zyl.-Schraube (11) (je nach Kupplungsausführung) auf der Drehgeberwelle fixieren.



HINWEIS!

Um Verletzungen durch sich drehende Teile zu vermeiden, muss die Kupplung vor Inbetriebnahme mit einer passenden Abdeckung versehen werden.

4.7 Zulässige Anbauabweichungen für Bauform B5 und B35




HINWEIS!

Winkelfehler und Parallelversatz zwischen (Motor-)Welle und Grenzdrehzahlswitchwelle stellen Anbaufehler dar und sollten so klein wie möglich sein!

Anbaufehler

- verursachen Radialkräfte auf die Grenzdrehzahlswitchwelle.
- reduzieren die Lebensdauer der Kugellager und der Kupplung.
- verschlechtern die Signalqualität (Oberwelligkeit).

Unsere spielfreien, verdrehsteifen Kupplungen HK5 und HKD5 tolerieren folgende Anbaufehler:



Kupplung	Axialer Versatz a	Winkelversatz α	Paralleler Versatz e
HK 5	$\pm 1 \text{ mm}$	$0,5^\circ$	-
HKD 5	$\pm 1,5 \text{ mm}$	$0,5^\circ$	$0,5 \text{ mm}$

4.8 Anbau von weiteren Geräten



HINWEIS!

Grenzdrehzahlswitch in Bauform B5/B14 bzw. B35/B14 besitzen ein zweites Wellenende mit integrierter Kupplungshälfte (1) und einen B14-Flansch (2) auf der Gegenantriebsseite, an den ein weiteres Gerät mit B5-Flansch angebaut werden kann, z.B. ein inkrementaler Drehgeber, Absolutwertgeber oder Grenzdrehzahlswitch. Für den Anbau wird eine zweite Kupplungshälfte mit Elastomerkranz (Abb.5:(4)) benötigt, die als Zubehör erhältlich ist.

Auf diese Weise können bis zu drei Geräte kombiniert werden.




Abb.3:

Im Auslieferungszustand ist das zweite Wellenende mit einem Abschlussdeckel (3) und 6 x Sechskantschraube M6 x 20 (4) verschlossen.



ACHTUNG!

Gehäusedeckel mit Torx-Schrauben dürfen nicht entfernt werden! Solche Geräte haben kein zweites Wellenende.

1. Sechskantschrauben (4) lösen.



HINWEIS!

Die Befestigungsschrauben (4) können später wiederverwendet werden, um das Anbaugerät (7) zu befestigen.

2. Abschlussdeckel (3) entfernen.



HINWEIS!

Achten Sie bei geöffnetem Abschlussdeckel darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Schmutz in das Gerät gelangen.



WARNUNG!

Das zweite Wellenende muss zum Schutz vor Verletzungen und zur Gewährleistung der Schutzart des Geräts immer mit dem Abschlussdeckel verschlossen sein, wenn kein weiteres Gerät angebaut ist. Montieren Sie den Abschlussdeckel wieder, falls Montageverzögerungen auftreten.




Abb.4

3. Kupplungshälfte (5) mit Elastomerkranz bis zum Wellenbund auf die Welle des Anbaugeräts (7) aufschieben und mit Gewindestift (6) sichern.



HINWEIS!

Der korrekte Abstand zwischen den beiden Kupplungshälften ist somit eingestellt.





Abb.5:

4. Anbaugerät (7) an B14-Flansch (2) des Grenzdrehzahlswitchers montieren.

Anbaugerät (7) mit 6 x Sechskant-Schrauben M6x20 - 8.8 befestigen. Hierzu können die Befestigungsschrauben (4) des Abschlussdeckels (3) verwendet werden.

4.9 Montage Hohlwellen-Bauform



1. Adapterwelle (1) montieren und mit Messuhr ausrichten.



HINWEIS!

Der Radialschlag der Adapterwelle darf maximal 0,05 mm betragen. Benutzen Sie zum Ausrichten der Adapterwelle bei Bedarf die Kugeldruck-Justierschrauben. Kugeldruckschrauben mit Loctite® 243 sichern. Nicht verwendete Kugeldruckschrauben entfernen oder ebenfalls mit Loctite® 243 sichern. Max. Anziehdrehmoment für M12 ca. 25 Nm, für M16 ca. 35 Nm. Passfedern nach DIN 6885 verwenden. Beachten Sie auch das Zusatzdatenblatt Anbaugenauigkeit von Hohlwellengebern. Beachten Sie bei der Montage auch die zum Lieferumfang der Adapterwelle gehörende Montageanleitung!

2. Adapterwelle leicht einfetten.
3. Stützarm (3) mit 4 Tensilock-Schrauben (2) am Hohlwellengrät (13) befestigen.



HINWEIS!

Der Stützarm kann in vier unterschiedlichen Richtungen am Gerät befestigt werden. Montieren Sie das Gerät, wenn möglich so, dass die Kabelverschraubung nach unten zeigt! Vertauschen Sie dazu, falls erforderlich, die Position der Kabelverschraubung (12) und des Blindstopfens (gegenüberliegende Seite).

4. Hohlwellengerät auf der Adapterwelle montieren.



HINWEIS!

Das Hohlwellengerät muss leichtgängig auf die Adapterwelle zu schieben sein. Keinesfalls mit erhöhter Kraft aufschieben, da ansonsten die Lager geschädigt werden können. Gegebenenfalls Adapterwelle und Passfeder mit Schmirgelleinen/Feile nacharbeiten. Gerät nicht hart gegen den Wellenbund anschlagen.

5. Hohlwellengerät mit Hilfe von Axialspanscheibe (6) und Zylinderschraube (7) sichern.



HINWEIS!

Im Lieferumfang der Axialspanscheibe sind mehrere Zylinderschrauben mit unterschiedlichen Längen enthalten. Bitte wählen Sie die passende Zylinderschraube anhand der Maßzeichnungen in Kapitel 9 aus.

Die Zylinderschrauben besitzen eine Beschichtung mit mikroverkapseltem Klebstoff zur Schraubensicherung.

6. Hohlwellengerät mit Deckel (14) und 4 Tensilock-Schrauben (15) verschließen.

7. Befestigung der Drehmomentstütze:

Die Ideal – Anbaulinie von Stützarm (3) zur Drehmomentstange (8) ist ein Winkel von 90°.

Befestigung ohne Fußplatte:

Gelenkkopf (11) der Drehmomentstange (8) an einem feststehenden Punkt (z.B. am Motorgehäuse) befestigen.

Befestigung mit Fußplatte:

Fußplatte (9) mit 2 Skt.-Schrauben (10) an einem feststehenden Punkt (z.B. am Motorgehäuse oder am Fundament) befestigen.



HINWEIS!

Nach der Montage muss die Drehmomentstange um die Gelenkköpfe leicht drehbar sein! Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Lagerschäden!



HINWEIS!

Die Gelenkköpfe sind wartungsfrei. Sie müssen jedoch frei von Verunreinigungen oder Farbe bleiben.

4.10 Demontage

4.10.1 Sicherheitshinweise

Personal

Die Demontage darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.



Bei der Demontage und anderen Arbeiten am Gerät sind die Sicherheitshinweise des Kapitels 2 zu beachten!



Die Verwendung eines Hammers oder ähnlichen Werkzeugs bei der Montage ist wegen der Gefahr von Kugellager- und Kupplungsschäden nicht zulässig!

4.10.2 Demontage Bauform B5 und B35

Führen Sie die Demontage des Grenzdrehzahlschalters in der umgekehrten Reihenfolge von Kapitel 4.5 bzw. 4.6 durch.

4.10.3 Demontage Hohlwellen-Bauform

1. Führen Sie die Demontage des Hohlwellengeräts in der umgekehrten Reihenfolge von Kapitel 4.9 durch.



HINWEIS!

Falls sich das Gerät nach dem Entfernen der Axialspannscheibe nicht mit Handkraft von der Adapterwelle abziehen lässt, verwenden Sie die Abziehvorrückung D-53663 (erhältlich als Sonderzubehör)!



Spezialwerkzeug: Abziehvorrückung D-53663

Mit Hilfe der Abziehvorrückung, die in das Abziehgewinde M25 x 0,75 der Hohlwelle eingeschraubt wird, lässt sich das Gerät ohne die Gefahr von Kugellagerschäden von der Adapterwelle entfernen.

4.11 Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme

**HINWEIS!**

Bei integriertem inkrementalen Drehgeber FG 40, siehe separate Betriebsanleitung FG 40.

**HINWEIS!**

Die allgemeinen Richtlinien für die EMV-gerechte Leitungsverlegung sind zu beachten!

4.11.1 Kabelvorbereitung

1. Kabel abisolieren.
2. Aderendhülsen aufquetschen.

4.11.2 Elektrischer Anschluss

1. Klemmkastendeckel (16, Abb. 1) öffnen.

**ACHTUNG!**

Bei geöffnetem Klemmkasten darf keine Feuchtigkeit in den Klemmkasten gelangen!

2. Verschlussbolzen der Kabelverschraubung (17, Abb. 1) entfernen.
3. Kabel durch die Kabelverschraubung in den Klemmkasten hineinführen.
4. Kabelverschraubung und Blindstopfen mit Skt.-Schlüssel fest anziehen.

**HINWEIS!**

Kabelverschraubungen und Blindstopfen werden vor der Auslieferung nur handfest angezogen. Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme alle Kabelverschraubungen und Blindstopfen nach, so dass der Klemmkasten sicher abgedichtet wird.

5. Kabelverschraubung mit Skt.-Schlüssel verschließen bis das Kabel sicher geklemmt und abgedichtet wird.

**HINWEIS!**

Vermeiden Sie seitliche Zugkräfte an Kabeln und Steckern, um die Schutzart der Kabelverschraubung nicht zu beeinträchtigen.

6. Versorgungsspannung und Schalterkabel anschließen (siehe Anschlusspläne, Kapitel 10).
7. Klemmkastendeckel schließen.

**HINWEIS!**

Option HS: Für Schutzleiteranschluß den mitgelieferten Kabelschuh verwenden.

**HINWEIS!**

Überprüfen Sie vor dem Schließen des Klemmkastendeckels die Dichtfläche und Dichtung auf Sauberkeit und reinigen Sie bei Bedarf beide Flächen.

**ACHTUNG!**

Achten Sie beim Schließen des Klemmkastendeckels darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden!


8. Erdungskabel an Erdungsklemme (7, Abb. 1) befestigen.

5 Aufbau und Funktion

5.1 Kurzbeschreibung

Der Grenzdrehzahlschalter EGS(H) 41 ist ein Sicherheits-Drehzahlschalter (zertifiziert nach IEC 61508 SIL2 und EN 13849-1 Pld). Konfigurierbar ist der Schalter mit einem PC mit Windows® Betriebssystem (Version XP, Vista und 7) und der mitgelieferten Programmiersoftware EGS41Pro. Die physikalische Schnittstelle ist USB.

Der Grenzdrehzahlschalter hat 3 Schaltausgänge, 2 für Drehzahlüberwachung und einer für Diagnose. Die Schaltfunktion wird mit Halbleiterschaltern realisiert. Die Schalter sind temperaturüberwacht.



Die Schalter sind Schließer. Beim Anlegen der Betriebsspannung und fehlerfreier Funktion des EGS(H) 41 schließt der Schalter Diagnose. Die Schalter S1 und S2 werden abhängig von den eingestellten Drehzahlparametern geschaltet. Ab jetzt arbeiten die Schalter, wie im „Blockdiagramm“ dargestellt, als Öffner. Den Schaltern S1 und S2 ist jeweils ein separater Diagnoseschalter in Serie geschaltet, sodass ein sicheres Abschalten möglich ist.

Die Schalterausgänge sind galvanisch von der Elektronik und PC-Schnittstelle getrennt.

Funktionen:

Drehzahlschalter:

Es stehen 2 sichere, galvanisch getrennte Schalter zur Drehzahlüberwachung zur Verfügung. Jeder Schalter kann auf Über- und Unterdrehzahl, mit dazugehörigen Rückschaltdrehzahlen programmiert werden. Die Schaltereinstellung "drehrichtungsabhängig" erlaubt, abhängig von der Drehrichtung, für jeden Schaltpunkt verschiedene Schaltdrehzahlen zu hinterlegen.

⇒ Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem separaten Konfigurationsmanual.

Diagnose:

Die Diagnose führt eine automatische Überprüfung der für die Sicherheitsfunktion relevanten Hard- und Softwaremodule durch. Eine erkannte Fehlfunktion wird durch Öffnen des Schalters Diag, S1 und S2 angezeigt.

Überstromerkennung (Imax):

Jeder Schaltkanal hat eine Schalterüberwachung und eine Erfassung für Überstrom. Die Überstromerkennung spricht bei ca. 1,5-fachem Maximalstrom an, unabhängig davon in welchem Schaltkanal der Überstrom auftritt. Bei Überstrom wird das Gerät in den sicheren Zustand versetzt. Der Schalterstrom wird für beide Stromrichtungen erfasst und ausgewertet. Über die PC – Software ist die Verzögerung der Schaltauslösung programmierbar.

Schalterüberwachung (Imin):

Die Schalterüberwachung überwacht die Zustände der Schaltkontakte. Fließt ein Schaltkontaktstrom >5mA wird ein geschlossener Schalter erkannt. Dies wird für beide Stromrichtungen geprüft.



HINWEIS!

Voraussetzung für die Schalterüberwachung ist ein Laststrom von mindestens 5 mA.

6 Funktionale Sicherheit

6.1 Gerätedaten

6.1.1 Zuverlässigkeitskennzahlen

λ_{SD} [1/h]	λ_{SU} [1/h]	λ_{DD} [1/h]	λ_{DU} [1/h]	PFH _{Gesamt} [1/h]	SFF _{Gesamt} [%]
2,82E-06	4,41E-07	1,53E-06	1,66E-07	1,66E-07	97

Gesamtausfallraten, PFH_{Gesamt} und SFF_{Gesamt} für das Gesamtsystem Grenzdrehzahlschalters der Serie EGS(H)41.

Architektur	MTTF _d [Jahre]	DC _{avg} [%]	PL
Kategorie 2	67,1 (hoch)	90 (mittel)	„d“

Ermittelte Kennwerte gemäß DIN EN ISO 13849-1 für den Grenzdrehzahlschalter der Serie EGS(H)41.

Begriffserklärungen:

MTTF _d mean time to failure dangerous	Mittlere Zeit bis zum ersten Ausfall mit dem Potenzial, das sicherheitsbezogene System in einem gefährlichen oder funktionsunfähigen Zustand zu setzen.
SFF Save failure fraction	Anteil von Ausfällen ohne das Potenzial, das sicherheitsbezogene System in einem gefährlichen oder funktionsuntüchtigen Zustand zu setzen.
PFH Probability of dangerous per hour	Wahrscheinlichkeit gefährlicher Ausfälle pro Stunde.
DC Diagnostic coverage	Diagnoseddeckungsgrad
λ_{SD}	Ausfallrate - sicher, entdeckbar
λ_{SU}	Ausfallrate - sicher, nicht entdeckbar
λ_{DD}	Ausfallrate - gefährlich, entdeckbar
λ_{DU}	Ausfallrate - gefährlich, nicht entdeckbar

6.1.2 Timing

In Bezug auf die Prozess-Sicherheitszeit der Applikation ist auch das Kapitel 7.4.3.2.5 der IEC 61508-2 zu berücksichtigen.

Power-on-Zeit T_{PW}

Nach Einschalten der Versorgungsspannung werden erst die internen Diagnosemaßnahmen durchgeführt, bevor das Gerät betriebsbereit ist.
Die Power-on-Zeit beträgt ca. 1,6s.

Diagnosezeit T_{Diag}

Die **Basisdiagnosezeit** beträgt 450ms. Ist eine Diagnose fehlerhaft, wird diese Diagnose erneut ausgeführt (Nachmessung). Die max. Nachmesszeit beträgt 500ms. Ist die Nachmessung ebenfalls fehlerhaft, wird das Gerät in den „Sicheren Zustand“ versetzt.

Basisdiagnosezeit: 950ms

Die **Temperaturdiagnosezeit** = 3 x Basisdiagnosezeit. Wird eine Temperaturüber- bzw. unterschreitung erkannt, wird die Messung nach 500ms wiederholt. Ist die Nachmessung ebenfalls fehlerhaft, wird das Gerät in den „Sicheren Zustand“ versetzt.

Temperaturdiagnosezeit: 1850ms

Drehzahlabhängige Diagnosezeiten

Die Zeiten für Impulszahl- und Nullimpulsdiagnose sind drehzahlabhängig und addieren sich zur Basisdiagnosezeit. Die zusätzlichen Zeiten T_Z berechnet sich wie folgt:

$$T_Z = \frac{60000}{n} \text{ ms}$$

n: aktuelle Drehzahl [min^{-1}]

Die max. Zeit für T_Z ist auf 1s begrenzt. Ist die Diagnose in dieser Zeit nicht abgeschlossen, wird diese beendet und im nächsten Diagnoseintervall erneut gestartet.

Schaltzeit T_{Sw}

Die Schaltzeit T_{Sys} der Schaltkontakte S1 und S2 setzt sich aus Drehzahlberechnungszeit und Schaltzeit der Schalter zusammen und beträgt max. 3 ms.

Zusätzlich muss die optional einstellbare Schaltverzögerung T_{Delay} addiert werden.

$$T_{Sw} = T_{Sys} + T_{Delay}$$

6.1.3 Schaltgenauigkeit

Die Schaltgenauigkeit Δn setzt sich zusammen aus:

- Schaltzeit T_{Sw} : $\leq 3 \text{ ms}$
- Messgenauigkeit ΔF (Fehler bei der Bestimmung der Drehzahl): $\leq 2 \%$
- Messwinkel φ : ca. 1°

daraus ergibt sich folgende Formel:

$$\Delta n = \sqrt{n_0^2 + \frac{\alpha \cdot \varphi}{3}} + \alpha \cdot \frac{T_{Sw}}{1000} + \Delta F \cdot n_0 - n_0$$

Δn : max. Schaltfehler [min^{-1}]
 n_0 : Schaltpunkt [min^{-1}]
 α : Beschleunigung [$\text{min}^{-1} / \text{s}$]
 φ : Messwinkel [$^\circ$]
 T_{Sw} : Schaltzeit [ms]

6.1.4 Sicherer Zustand

Der sichere Zustand des Gerätes ist: alle Schalter offen.

6.1.5 Lebensdauer der Lager

Die Berechnung der Lagerlebensdauer wurde nach Angaben des Lagerherstellers durchgeführt. Die angegebenen Lebensdauern basieren auf der nominellen Lebensdauer L_{10} nach DIN ISO 281. D.h. die Erlebenswahrscheinlichkeit der Lager beträgt 90% bezogen auf die angegebenen Lebensdauern.

Gerätetyp	Drehzahl	Stunden	Jahre
EGS 41	500 min ⁻¹	> 85000	> 10
	1000 min ⁻¹	> 85000	> 10
	3000 min ⁻¹	> 35000	> 4
	6000 min ⁻¹	> 18000	> 2
EGSH 41	500 min ⁻¹	> 85000	> 10
	1000 min ⁻¹	> 85000	> 10
	3000 min ⁻¹	> 85000	> 10
	4000 min ⁻¹ (*)	> 85000	> 10

(*) bei isolierter Lagerung nicht verfügbar

Folgende Faktoren beeinflussen die Lebensdauer der Lager

- Betriebstemperatur
- Mechanische Belastung durch Schwingungen und Schock
- Dynamik des Antriebs
- Einflüsse durch Transport und Lagerung (Alterung des Lagerfetts)
- Anbaufehler

6.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektronische Grenzdrehzahlschalter der Reihe EGS(H) 41 ist ausschließlich für den hier beschriebenen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert.

Der EGS(H) 41 dient zur Erkennung von Überdrehzahlen (programmierbar) z.B. von elektrischen und mechanischen Antrieben, Hubwerken und Fördermaschinen.

Der EGS(H) 41 ist ein Sicherheitsschaltgerät, welches ein Schaltsignal (öffnen des Schaltkontaktes) für die übergeordnete Steuerung erzeugt. Diese ist für die notwendigen Aktionen, wie z.B. das Abschalten von Anlagenteilen, verantwortlich.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen und es haftet allein der Betreiber.

6.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Auf das Gerät darf außer seinem Eigengewicht und der während des Betriebs unvermeidlich auftretenden Schwingungen und Stöße keine weitere mechanische Belastung ausgeübt werden.

Beispiele für unzulässige mechanische Belastungen (unvollständige Auflistung):

- Befestigung von Transport- oder Hebemitteln am Gerät, z.B. Lasthaken zum Anheben eines Motors.
 - Befestigung von Verpackungsteilen am Gerät, z.B. Spanngurte, Abdeckplanen, etc.
 - Verwendung des Geräts als Stufe, z.B. zum Hinaufsteigen einer Person auf einen Motor.
- Der Einsatz des Gerätes über 3000 m ü. NN. ist nicht zulässig.

6.4 Prüfungen

6.4.1 Sicherheitshinweise - Personal



Die Überprüfung des Geräts und des Anbaus darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei der Prüfung und anderen Arbeiten am Gerät sind die Sicherheitshinweise des **Kapitel 2** zu beachten!

6.4.2 Wartungsinformationen

Das Gerät ist wartungsfrei. Es werden jedoch nachstehende Prüfungen empfohlen, um einen optimalen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Die hier beschriebenen Prüfarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Wir weisen besonders auf betriebs- und betreiberrelevante UV-Vorschriften, Maschinen- und Anlagenschutzgesetze sowie anwendungs- und länderbezogene Vorschriften, Gesetze und Normen.

6.4.3 Prüfplan



HINWEIS!

Über die nachfolgend im Prüfplan beschriebenen, zyklischen Prüfungen hinaus sind keine Eingriffe am Gerät erforderlich. Jeglicher Eingriff am Gerät zieht den Verlust des Garantieanspruchs nach sich!

Intervall	Prüfungen
Jährlich	Kupplung auf Spielfreiheit und Beschädigungen überprüfen
	Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen
	Kabelanschlüsse und Anschlussklemmen auf festen Sitz überprüfen
	Drehmomentstütze überprüfen (nur Hohlwellengeräte): Gelenkköpfe auf Beweglichkeit überprüfen. Die Gelenkstange muss sich von Hand drehen lassen. Bei Schwergängigkeit Gelenkköpfe leicht einölen oder mit Gleitspray behandeln.
	Schaltertest durchführen (Kapitel Schaltertest in dem separaten Konfigurationsmanual).
Nach ca. 16.000 bis 20.000 Betriebsstunden und hoher Dauerbelastung	Rillenkugellager auf Leichtgängigkeit und Geräusche überprüfen. Austausch der Kugellager nur durch den Hersteller.

6.5 Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Störungsbeseitigung
Diagnose Schalter schließt nicht	Keine Spannungsversorgung <u>Kontrolle:</u> LED im Klemmkasten leuchtet nicht	Anschlusskabel und Spannungsversorgung prüfen
	Es wurde ein Fehler erkannt	Fehlerspeicher mit EGS41Pro auslesen und ggf. entsprechende Abstellmaßnahmen einleiten. Anschließend den Fehler zurücksetzen. Auflistung der einzelnen Fehler siehe Fehler-tabelle.(Kapitel 6.6)
Feuchtigkeit im Klemmkasten	Klemmkastendeckel-Dichtung oder Dichtfläche verschmutzt	Klemmkastendeckel-Dichtung und Dichtfläche reinigen
	Klemmkastendeckel-Dichtung beschädigt	Klemmkastendeckel-Dichtung austauschen
	Kabelverschraubung/Blindstopfen nicht angezogen	Kabelverschraubung/Blindstopfen anziehen
	Kabel nicht passend zur Kabelverschraubung	Kabel und Kabelverschraubung anpassen
Falls keine der Maßnahmen zur Störungsbeseitigung führt, kontaktieren Sie bitte den Hübner-Service (siehe Seite 2)!		



HINWEIS!

Bei integriertem inkrementalen Drehgeber siehe auch Störungstabelle in separater Betriebsanleitung FG 40.

6.6 Fehlertabelle

Fehlermeldung [Fehlernummer]	Beschreibung
Dg_Intern [FFxx]	Gerätefehler
Dg_Iov [0601, FE01]	Überstrom im Schalter1 oder Schalter2
Dg_Sw1Dr [0602, FE02]	Drahtbruch Schalter1
Dg_Sw2Dr [0603, FE03]	Drahtbruch Schalter2
Dg_TempMain [0604, FE04]	Übertemperatur im Gerät
Dg_TempKK [0605, FE05]	Übertemperatur im Schalter
Dg_Temp230V [0606, FE06]	Übertemperatur im Netzteil „Option HV“
Dg_ExtOv [0607, FE07]	Überschreiten der max. zul. Versorgungsspannung
Dg_n_Fatal [0608, FE08]	Unzulässig hohe Drehzahl
Dg_ExtUv [0609, FE09]	Unterschreiten der kleinsten zul. Versorgungsspannung
Error [FExx]	Fehler
FatalError [FFxx]	schwerwiegender Fehler

Fehlerkategorie:

Fehler	Schwerwiegender Fehler
<p>Es werden die Schalter S1, S2 und Diag geöffnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Normalzustand kann durch Unterbrechen der Versorgungsspannung oder mit der Software "EGS41Pro" -> "Fehler löschen" wieder hergestellt werden. 	<p>Es werden die Schalter S1, S2 und Diag geöffnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Normalzustand kann nur mit der Software "EGS41Pro" -> "Fehler löschen" wieder hergestellt werden.

Ein „Fehler“ bzw. „schwerwiegender Fehler“ versetzt das Gerät in den „Sicheren Zustand“. Zusätzlich wird der verursachende Fehler angezeigt.

7 Ersatzteile

Die nachfolgend aufgelisteten Ersatzteile können bei Bedarf über die Service-Adresse auf Seite 2 bezogen werden.

Ersatzteile	Bemerkung
Abschlussdeckel	Abdeckung des 2. Wellenendes bzw. der Hohlwellen-Bohrung (gAS)
Axialspannscheibe	Für Bauform Hohlwelle
Blindstopfen	zum Verschließen von ungenutzten Kabelverschraubungsge- winden
Kabelverschraubung	M20x1,5
Klemmkastendeckel	inkl. Flachdichtung und Schrauben
Passfeder	Wellen- oder Passfedermaße angeben
Programmierskabel und Software	
Verschlusschraube	zum Verschließen des Zugangs zur Kupplung



HINWEIS!

Bei Bestellung von Ersatzteilen stets die Seriennummer des Gerätes angeben!

8 Transport, Verpackung und Lagerung

8.1 Sicherheitshinweise für den Transport



VORSICHT!

Sachschaden durch unsachgemäßen Transport!

Diese Symbole und Hinweise auf der Verpackung sind zu beachten:

- Nicht werfen, Bruchgefahr
- Vor Nässe schützen
- Vor Hitze über 40°C und direkter Sonneneinstrahlung schützen

8.2 Wareneingangskontrolle

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden zu überprüfen.

Sollten Transportschäden vorhanden sein, ist der Transporteur direkt bei der Anlieferung zu informieren. (Fotos zum Beweis erstellen).

8.3 Verpackung (Entsorgung)


Die Verpackung wird nicht zurückgenommen und ist nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen sowie örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

8.4 Lagerung der Packstücke (Geräte)



Vor Nässe schützen!

Packstücke vor Nässe schützen, trocken und staubfrei lagern.



Vor Hitze schützen

Packstücke vor Hitze über 40° C und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei längerer Lagerzeit (> 6 Monate) empfehlen wir, die Geräte in Schutzverpackung (mit Trockenmittel) einzupacken.



HINWEIS!

Drehen Sie die Welle des Gerätes alle 6 Monate, um einer möglichen Verfestigung des Lagerfetts vorzubeugen.

8.5 Rückgabe von Geräten (Reparatur/Kulanz/Garantie)

Geräte, die mit radioaktiver Strahlung oder radioaktiven Stoffen in Berührung gekommen sind, werden nicht zurückgenommen.

Geräte die mit möglicherweise gesundheitsschädlichen chemischen oder biologischen Substanzen in Berührung gekommen sind, müssen vor der Rücksendung dekontaminiert werden.

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ist beizufügen.

8.6 Entsorgung

Der Hersteller ist nicht zur Rücknahme verpflichtet.

Das Gerät ist als Elektronik-Sonderabfall zu behandeln und entsprechend der länderspezifischen Gesetze zu entsorgen.


Die örtlichen Kommunalbehörden oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

9 Maßbilder

Weitere Maßbilder auf unserer Website oder auf Anfrage (siehe die Service-Adresse Seite 2).


9.1 EGS 41 - Maßbilder

9.1.1 Bauform B5 (Flansch)



EGS 41 K


HM 09 M 102 520



EGS 41 KK

Redundante Ausführung

HM 09 M 102 522a




EGS 41 K

**Anbaubeispiel Bauform B5 mit Anbauflansch
und Kupplung HK 522**


HM 09 M 57 263a

9.1.2 Bauform B35 (Flansch und Fuß)



EGS41 K


HM 09 M 102 521



EGS 41 KK

Redundante Ausführung


HM 09 M 102 523a



EGS 41 K

Anbaubeispiel Bauform B35 mit Kupplung HKD 522


HM 09 M 102 240a



9.1.3 Bauform B5/B14 (Flansch, mit 2. Wellenende)

EGS41 K


HM 09 M 102 524



EGS 41 KK



Redundante Ausführung

HM 09 M 102 526

**EGS 41 KK**

Redundante Ausführung

HM 09 M 102 527




EGS 41 KK

EGS 41 KK mit angekuppeltem Gerät

HM 09 M 102 627


9.3 EGS 41 - Maßbilder



EGSH 41 K

Mit seitlichem Klemmkasten


HM 09 M 102 118



Abziehvorrichtung nach D - 53 663-I
nur nach Bestellung!
*pull-off device acc. to D - 53 663-I
optional!*

Zyl.-Schr. ISO 4762-M6x40
hex. cap. screw
mikroklebstoffbeschichtet
micro - adhesive coated


Für vorhandene Adapterwelle bei Ersatzlieferung diese Schraube verwenden:
On replacement deliveries use this screw for existing adapter shafts:
 Einführungsschräge vorzugsweise 15-20° / chamfer preferably 15 - 20°





EGSH 41 KK

Redundante Ausführung

HM 09 M 102 131





Länge / Length L	100; 125; 150; 200
andere Längen auf Anfrage / other lengths on request	

10 Elektrische Anschlüsse


Die Anschlusskästen der Grenzdrehzahlsschalter sind mit Kabelverschraubungen für Kabeldurchmesser 5 – 14 mm ausgestattet. Passende Kabel sind wichtig zur Einhaltung der Schutzart. (Siehe auch Kapitel 4.11)

Klemmbereich der Anschlussklemmen: 0,2 ... 1,5 mm².


Anschlusspläne beachten.

10.1 Anschlusspläne

PN 112 – 420




PN 112 – 400



Nur bei Option HS: - Isolationstrenner
- Schutzleiteranschluss

Only option HS: - Isolating separator
- Protective conductor terminal

PN 112 – 410



HINWEIS!

Bei integriertem inkrementalen Drehgeber siehe weitere Anschlusspläne in Betriebsanleitung FG40.

11 Konformitätserklärung/Zertifikat

**JOHANNES
HÜBNER
GIESSEN**

EG – Konformitätserklärung

gemäß der EG – Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehende bezeichnete Maschine in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller
Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7
D-35394 Giessen


Beschreibung der Maschine
Produktbezeichnung: Elektronischer Grenzdrehzahlschalter
Typenbezeichnung: EGS 41/ EGS41

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien erklärt:

EMV – Richtlinie (2004/108/EG) vom 15. Dezember 2004

EG - Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG vom 12. Dezember 2006



Bevollmächtigter für die Technische Dokumentation:
Gerhard Esch QMB (CE-Dokumentationsbevollmächtigter) Adresse siehe oben

Unterschrift:  Thomas Brandenburger Geschäftsleitung Datum: 11.08.2010

Konformitätserklärung EGS_(H)41 Index 02

TÜV NORD

Zertifikat
Certificate
Registrier-Nr.
Registered No.
44 207 11392422-004

Zeichen des Auftraggebers Customer's reference	Auftragsdatum Date of order 09.05.2012	Aktenzeichen File reference 8000392422	Prüfbericht Nr. Test report no. 12207408292 12207403031 11207392422 10207356778 Name and address of the customer
Name und Anschrift des Auftraggebers	Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH Siemensstraße 7 35394 Giessen		
ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen	 DIN EN 61508 DIN EN ISO 13849-1 SIL 2 PL d	is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated	
Fertigungsstätte	Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH Siemensstraße 7 35394 Giessen		Manufacturing plant
Geprüft nach	DIN EN 61508:2001 (SIL 2) DIN EN ISO 13849-1:2008 (PL „d“)		Tested in accordance with
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlagen 1 u. 2)	Grenzdrehzahlschalter EGS41 (Electronic Overspeed Switch EGS41)		Description of product (Details see Annexes 1 and 2)
TÜV NORD CERT GMBH Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH	Gültig bis / Valid until: 21.11.2015		
	Essen, 23.05.2012		
Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise Please also pay attention to the information stated overleaf Langemarkstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuv-nord.de			

12 Index

A			
Allgemeines	5	Lebensdauer der Lager	27
Anbau von weiteren Geräten	17	Lieferumfang	5
Anbauvarianten	41	M	
Anschlusspläne	47	Maßbilder	34
Anschlusswerte, Umgebung	10	Mechanische Daten	11
Aufbau und Funktion	24	Montage Bauform B35 (Flansch und Fuß)	15
B		Montage Bauform B5 (Flansch)	13
Bauform B35 (Flansch und Fuß)	35	Montage Hohlwellen-Bauform	19
Bauform B35/B14 (Flansch und Fuß, mit 2. Wellenende)	39	Montage und Inbetriebnahme	12
Bauform B5 (Flansch)	34	Montagevorbereitung	13
Bauform B5/B14 (Flansch, mit 2. Wellenende)	37	N	
Besondere Gefahren	7	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	28
Bestimmungsgemäße Verwendung	28	P	
Blockschaltbild	24	Personal	6
D		Persönliche Schutzausrüstung	7
Demontage	21	Prüfplan	29
Demontage Bauform B5 und B35	21	Prüfungen	28
Demontage Hohlwellen-Bauform	21	R	
E		Rotierende Wellen / Heiße Oberflächen	7
EGS 41 - Maßbilder	34	Rückgabe von Geräten	33
EGSH 41 - Maßbilder	43	S	
Elektrische Anschlüsse	47	Schutzarten	11
Elektrische Ausgänge	10	Sicherer Zustand	26
Elektrische und mechanische Daten	10	Sicherheit	6
Elektrischer Anschluss	22	Sicherheitshinweise	12, 21
Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme	22	Sicherheitshinweise - Personal	28
Elektrischer Strom	7	Sicherheitshinweise für den Transport	32
Entsorgung	33	Sichern gegen Wiedereinschalten	7
Erforderliches Werkzeug	13	Störungstabelle	29
Ersatzteile	31	Symbolerklärung	5
F		T	
Fehlertabelle	30	Technische Daten	8
Funktionale Sicherheit	25	Technischer Hinweis	12
G		Timing	26
Garantiebestimmungen	6	Transport, Verpackung und Lagerung	32
Gerätedaten	25	Typenschild	8
H		Typenschlüssel	9
Haftungsbeschränkung	6	U	
I		Urheberschutz	6
Informationen zur Betriebs- und Montageanleitung	5	V	
Inhaltsverzeichnis	3	Verantwortung des Betreibers	6
K		Verpackung (Entsorgung)	32
Kabelvorbereitung	22	W	
Konformitätserklärung/Zertifikat	49	Wareneingangskontrolle	32
Kundendienst	6	Wartungsinformationen	28
Kurzbeschreibung	24	Z	
L		Zulässige Anbauabweichungen für Bauform B5 und B35	16
Lagerung der Packstücke	32	Zuverlässigkeitskennzahlen	25